



RÄDDNINGSTJÄNSTEN STRÖMSTAD

Upprättad av: BE
Datum: 2008-05-26
Godkänd av:

PM: 4 Första tillsynen

1. Syfte

Detta PM är ett stöd för tillsynsför rättaren vid första tillsyn. En första tillsyn skall utföras noggrannare än en normal regelbunden tillsyn och fungera som en grund för kommande tillsyner och det interna brandskyddsarbete som innehavaren har att göra.

Följande skall tillsynsför rättaren kontrollera vid första brandsynen.

1. Det skall finnas en brandskyddsdocumentation i form av relationshandling, d v s en dokumentation som beskriver det verkliga utförandet.
2. I brandskyddsdocumentationen skall det framgå om och vilka delar av brand/utrymningslarmanläggningen och/eller sprinkleranläggningen som är myndighetsanläggning. Saknas informationen så skall det tas upp som en brist i protokollet. Annan PM redovisar Räddningstjänstens syn på brand/utrymningsanläggningar samt vår handläggning av dessa anläggningar.
3. I brandskyddsdocumentationen skall lokalers personkapacitet framgå.
Saknas informationen skall det tas upp som en brist i protokollet. Lokaler som har en personkapacitet som är större än 50 skall vara redovisade i brandskyddsdocumentationen.
4. Kontrollera vem som har kontrollerat brandskyddets utförande. Finns helhetsgreppet om kontrollen av brandskyddets utförande.
 - Vad för kontroll av brandskyddets utförande har utförts?
 - Finns det några anmärkningar kvar från den kontrollen?
5. Begär att få in egenkontrollintyg i tillämpliga fall på
 - brand- och utrymningslarm,
 - sprinklersystem,
 - vägledande markerings nödström,
 - nödbelysningen,
 - skjutdörrar i utrymningsväg,
 - brandgasventilation.

Extra kontroll-punkter

6. En SBF 110:6 besiktning (leveransbesiktning) skall utföras på brand/utrymningslarm-anläggningar som är myndighetsanläggningar.